



Tijeras de Poda





€

€

960

Tijera de Poda Profesional



- · Cuchilla CK67 de alta resistencia con recubrimiento de laflon
- · Cuchilla inferior de acero al carbono de alta resistencia.
- · Cierre de seguridad.
- · Mango PVC.





laflon

laflon

laflon

(M) mm

(mm

L mm

L mm

5 mm	210	960-001	20,47
	Muelle de	Repuesto	
	960-MU 0,80		
	Tornillos de Repuesto (3 pcs)		
	960-001TOR 1,2		1,26
	Cuchilla d	a de Repuesto	
	96	0-001 CU	7,90

Part Nº

960

Tijera de Poda Extra Profesional



· Cuchilla CK67 de alta resistencia con recubrimiento de **laflon**

· Cuchilla inferior de acero al carbono de alta resistencia con cromado.



· Cierre de seguridad.

· Mango de Aluminio y recubrimiento de PVC.







15 mm	210 960-002	23,44		
	Muelle de Repuesto			
	960-MU 0,80			
	Tornillos de Repuesto (4 pcs)			
	960-002TOR	1,43		
	Cuchilla de Repuesto			
	960-002CU	<i>7,</i> 90		


Part Nº

960

Tijera de Poda Heavy Duty



· Cuchilla superior e inferior CK67 con recubrimiento de laflon



· Cierre de seguridad.







∭ mm	L mm	Part Nº	€
15 mm	210	960-003	27,65

960-MU	0,80
Tornillos de Repuesto (4 pcs	;)
960-003TOR	1,43
Cuchilla de Repuesto	
960-003CU	9,39





Tijeras de Poda

960

Tijera para Césped



- · Giro 180º
- · Cuchilla superior CK53 con recubrimiento de **Ilaflon** · Cuchilla inferior cromada.
- · Mango de Nylon.



mm	L mm	Part Nº	€
180º	360	960-004	29,50





Muelle de Repuesto 960-004MU 0,80

961

Tijera de Poda 2 Manos Aluminio



Part Nº € \emptyset mm L mm 55,34 30 mm 660 961-001

961

Tijera de Poda 2 Manos Aluminio Heavy Duty



m	695	961-002	56,50	
	Tornillo de	Repuesto		
	961	-002TOR	0,80	
	Cuchilla d	e Repuesto		
	961	-002CU	18,95	

Part Nº


L mm







55,53



Part Nº

961-003

961 Cortasetos de Hoja Curva



960 Trasplantador Mango Bimaterial

960

Horquilla Mango Bimaterial

C mm

210



960-030	12.85
Part Nº	€



Part Nº	€
960-031	12.85

960 Cultivador Mango Bimaterial

960

Rastrillo Mango Bimaterial



Part Nº	€
960-032	12.85



Part Nº	€
960-033	12,85

960 Azuela/Horquilla Mango Bimaterial







mm (

L mm

L mm

Jardinería

Tijeras de Recolección

963

Tijera Forjada para Recolección de Ajos y Cebollas



- · Alta durabilidad y resistencia
- · Acero al carbono forjado
- · Óptimo rendimiento









L mm	L"	Part Nº	€		
200	8	963-001	16,17		
	Muelle de Repuesto				
	96	1,72			
	Tornillos o	Tornillos de Repuesto			
	963-001TOR		0,42		

963

Tijera para Recolección de Ajos y Cebollas



· Hoja curva

· Mango Ergonómico de Fibra









180	7 963-002	15,40
	Muelle de Repuesto	
	963-002MU	1,72
	Tornillos de Repuesto	
	963-002TOR	0,86

Part Nº

963

Tijera para Vendimia y Recolección



· Hoja curva de acero inoxidable.











190	8 963-004	12,73
	Muelle de Repuesto	
	963-004-006MU	1,72
	Tornillos de Repuesto	
	963-004TOR	0,86

Part Nº

Para garantizar el máximo rendimiento y durabilidad de la herramienta mantenga las tijeras siempre lubricadas, afiladas y limpias.

Tijeras de Recolección





963

Tijera para Vendimia y Recolección



· Hoja recta

· Mango ergonómico de fibra.











963-005MU	1,72
Tornillos de Repuesto	
Tornillos de Repuesto 963-005TOR	0,

963

Tijera para Vendimia y Recolección



· Hoja recta de acero inoxidable.

· Mango ergonómico de fibra.

	_	963-006	12,73
L mm	L"	Part Nº	€











963

Tijera para Vendimia y Recolección



· Hoja recta y punta redondeada.

· Mango ergonómico de fibra.

L mm	L"	Part Nº	€
180	7	963-007	11,44
	Muelle d	e Repuesto	





963-007MU	0,98
Tornillos de Repuesto	
963-007TOR	2,40

[•] Para garantizar el máximo rendimiento y durabilidad de la herramienta mantenga las tijeras siempre lubricadas, afiladas y limpias.